

通往静电防护区域

01



只有**经过培训**的人员方可前往EPA（ESD防护区域），或者由**专人**陪同前往。

02




进入静电防护区域（EPA）之前，请穿戴好**静电防护装备**，服装，鞋套，手环，尽可能穿着静电防护服，脚环等。

03



进入静电防护区域（EPA）之前，请检查穿着的静电防护服，并且每天记录。



请留意**ESD操作指令**，不要放置在金属表面上。



静电保护设备一旦损坏或者遗失，必须立即向**ESD专员**报告。



EPA不允许使用可充电的或者绝缘材料。



只能使用合适的**ESD专用清洁剂**进行清洁作业。



静电保护



包装和运输中只使用**EPA/UPA专用**的容器和包装材料。



就座后**务必**使用手环



在**ESD工作区域**不允许饮食。请确保**清洁有序**。